


# TRZ 12-2



<b>Polski</b>	<b>2</b>	<b>Hrvatski</b>	<b>34</b>
<b>Česky</b>	<b>9</b>	<b>Latviski</b>	<b>41</b>
<b>G`c j Ybg_m</b>	<b>15</b>	<b>Eesti keel</b>	<b>47</b>
<b>Magyar</b>	<b>21</b>	<b>Lietuvių klb.</b>	<b>54</b>
<b>G`c k Ybg_c</b>	<b>28</b>	<b>По-руски</b>	<b>61</b>

6 720 610 668 (01.08) Gm

BOSCH

JUNKERS

e.l.m. leblanc

WORCESTER

Vulcano

## Obsah

<b>1</b>	<b>Údaje o výrobku</b>	<b>15</b>
<b>2</b>	<b>Inštalácia</b>	<b>16</b>
<b>3</b>	<b>Obsluha</b>	<b>17</b>

## Bezpečnostné pokyny

- ▶ Pre bezchybnú funkciu dodržiavajte tento návod.
- ▶ TRZ 12-2 smie montovať len oprávnený odborník.
- ▶ Dodržiavajte uvedené bezpečnostné predpisy.
- ▶ Pred inštaláciou odpojiť napätie (230 V AC).
- ▶ Dodržte schému zapojenia!
- ▶ TRZ 12-2 podľa VDE 0100 a prísl. slovenských predpisov, montovať na rovný, nevodivý a nehorľavý podklad. Tým je dosiahnutá ochranná izolácia .
- ▶ TRZ 12-2 nemontovať do vlhkých priestorov alebo do miestností so silným znečistením.

## 1 Údaje o výrobku

Priestorový regulátor pre dojpolohové riadenie horáka jednostupňových zdrojov tepla, pre riadenie obehových čerpadiel a i.

Technické údaje:

<b>Monočlánkové napájanie</b>	2 x Alkaline LR 6
<b>Spínací príkon</b>	max. 2(1) A 250 V AC min. 1 mA, 5 V DC
<b>Regulačný rozsah</b>	+5... +39 °C
<b>Povolená teplota okolia</b>	0... +40 °C (T60)
<b>Presnosť regulátora</b>	± 0,5 K
<b>Trieda ochrany</b>	II
<b>Spôsob ochrany</b>	IP 20
	

Ostatné údaje:

<b>Digitálne spínacie hodiny</b>	maximálne 6 spínacích období každá 1 vykurovací a 1 úsporný režim s priradenou teplotou
<b>Obytná plocha</b>	odporúčanie: do cca. m <sup>2</sup>
<b>Podlahové vykurovanie, Klimatizované podlahy</b>	neodporúča sa, použiť ekvitermický regulátor

## 2 Inštalácia



### Nebezpečenstvo:

Úraz elektrickým prúdom!

- ▶ Pred inštaláciou prerušiť napätie (230 V AC).

### 2.1 Montáž

- ▶ Vybrať miesto montáže (Obr. 2).
- ▶ Odmontovať vrchnú časť (a) regulátora (Obr. 3).
- ▶ Odmontovať ochranný kryt (Obr. 4).
- ▶ Podstavec (b) upevniť skrutkami na stenu (Obr. 5).
- ▶ Nasunúť vrchnú časť (a) regulátora.
- ▶ TRZ 12-2 elektricky pripojiť (pozri kapitolu 2.2).
- ▶ Nasadiť ochranný kryt (a1) (Obr. 4).
- ▶ Odstrániť izolačný pásik (a2) v priestore monočlánkov (Obr. 4).

### 2.2 Elektrické pripojenie

Prepojenie TRZ 12-2 a kotla:

- ▶ Použiť elektrický vodič, zodpovedajúci typu H05 VV-... (NYM...).

TRZ 12-2 prepojiť podľa schémy zapojenia:

Kotol	elektrické pripojenie
Kotol s Bosch Heatronic	Obr. 6, Str. 70
KN/K..-8 E/EC	Obr. 7, Str. 70
KN..-8 P/KP <sup>1)</sup>	Obr. 8, Str. 70
Kotol so radiacou skrinkou Z23	Obr. 9, Str. 71
ZS/ZW 20...	Obr. 10, Str. 71
EHR/EHRE 160...350 NOx HR/HRC...	Obr. 11, Str. 71
Cudzie kotly	Obr. 12, Str. 71

- 1) Odstrániť mostík pre prerušovanú prevádzku čerpadla podľa inštaláčného návodu kotla KN..-8 KP.

## 2.3 Výmena monočlánkov (typ Alkaline LR 6)

Odporúčame nasledovné typy:

- UCAR - E91-AA
- VARTA - 8006
- RAYOVAC - 815IND
- TOSHIBA - LR6G.



Program je v pamäti bez monočlánkov len niekoľko minút.

- ▶ **Pravidelne kontrolujte monočlánky**, vyhnete sa škodám pri ich výpadku.
- ▶ Vybité monočlánky zlikvidujte v súlade s ochranou životného prostredia.
- ▶ Nové monočlánky vložte so správnou polarizáciou.

### Ak sú monočlánky skoro vybité:

Nejaký čas bliká na ukazovateli .

- ▶ Vymeniť monočlánky.

### Privybitých monočlánkoch:

Nejaký čas bliká celý ukazovateľ. Vykurovanie nie je regulované.

- ▶ Vymeniť monočlánky.

## 3 Obsluha

### Obslužné prvky (Obr. 1):

- 1 priestor monočlánkov
- 2 Minute- tlačidlo (minúty)
- 3 Hour- tlačidlo (hodiny)
- 4 Day-tlačidlo (deň v týždni)
- 5 Prog- tlačidlo (vykurovací program)
- 6 dovolenkový program aktívny
- 7 vykurovací program (Vyk. perióda P1...P6) aktívny
- 8 aktuálny čas
- 9 aktuálny deň v týždni
- 10 ručná prevádzka aktívna
- 11 automatická prevádzka aktívna
- 12 vykurovanie zap.
- 13 nastavovacie tlačidlá + a –
- 14 ukazovateľ teploty
- 15 ECO-tlačidlo (úsporný režim)
- 16 Prepínač spôsobu režimu prevádzky
- 17 Set-tlačidlo (uložiť)
- 18 tlačidlo dovolenkového programu
- 19 Reset- tlačidlo (vymazanie)

### 3.1 Prepínač spôsobu režimu prevádzky (16)

- **Auto:** ukazuje . Automatická zmena medzi vykurovacím a úsporným režimom podľa spínacích období (P1...P6). Možné ručné zmeny teploty s tlačidlom / (aktívne do nasledujúceho prepnutia).
- **21 °C:** ukazuje a dlhodobo vykuruje na teplotu 21 °C. Nastavené spiniacie

periódy (P1...P6) budú ignorované.

- **Off:** ukazuje  a TRZ 12-2 je vypnutý (žiadna ochrana proti zamrznutiu).
- ❄️: dlhodobá ochrana proti zamrznutiu na 5 °C priestorovej teploty. Nastavené spínacie periódy (P1...P6) budú ignorované.

### 3.2 Úsporný prevádzkový režim s ECO (15)

Zapnutie časovo obmedzeného úsporného prevádzkového režimu (ECO) na 16 °C priestorovej teploty:

- ▶ Stláčať ECO-tlačidlo  počas automatickej prevádzky, kým sa nezobrazí požadovaná časová doba úsporného režimu (**ECO1** = 1 hodina až **ECO8** = 8 hodín). Zobrazuje sa zostávajúci čas. Nastavené spínacie periódy (P1...P6) budú ignorované.

Prerušenie úsporného režimu prevádzky (ECO):

- ▶ Zatláčať ECO-tlačidlo  na viac ako 2 sekundy.

### 3.3 Programovanie

- ▶ Pri prvom uvedení do prevádzky stlačiť Reset-tlačidlo (19).

#### 3.3.1 Nastavenie dňa v týždni a času

Nastavenie dňa:

- ▶ Držať stlačené Day-tlačidlo (4) a tlačidlom  /  zvoliť aktuálny deň v týždni (1 = Pondelok, 2 = Utorok, ...).

Nastavenie hodín:

- ▶ Držať stlačené Hour-tlačidlo (3) a tlačidlom  /  nastaviť hodiny aktuálneho času.
- ▶ Držať stlačené Minute-tlačidlo (2) a tlačidlom  /  nastaviť minúty aktuálneho času.

Prestavenie na letný/zimný čas:

- ▶ Pre nastavenie správneho času postupovať podľa nastavenia hodín.
- ▶ **Nemeniť** spínacie časy.

#### 3.3.2 Nastavenie vykurovacieho programu (periódy P1...P6)

Nastaviť je možné maximálne 6 prepnutí režimu prevádzky s priradenou teplotou pre normálny režim alebo úsporný režim vykurovania (základné nastavenie je uvedené v prílohe P1..P6).

V základnom nastavení sú aktívne periódy P1 a P2.



Vyvarovať sa prekrytia časových periód.

### Zapnutie/Vypnutie časových periód

- ▶ Stláčať Prog-tlačidlo (5), kým sa nezobrazí požadovaná spínacia perióda.
- ▶ Stlačiť Set-tlačidlo (17) tak, aby číslica (1...6) spínacej periódy neblikala (= zapnutie)/blikala (vypnutie).
- ▶ V prípade potreby: Zvoliť nasledujúcu spínicu periódu.
- ▶ Stláčať Prog-tlačidlo (5) do zobrazenia **SEt**.
- ▶ Stlačiť Set-tlačidlo (17) pre uloženie zvolenej spínacej periódy.

### Zmena základného nastavenia

- ▶ Stláčať Prog-tlačidlo (5), kým sa nezobrazí požadovaná spínacia perióda.
- ▶ Držať stlačené Day-tlačidlo (4) a tlačidlom ▲ / ▼ nastaviť deň v týždni (1...7, 1-5, 6-7 alebo 1-7).

- ▶ Držať stlačené Hour-(3) alebo Minute-tlačidlo (2) a tlačidlom ▲ / ▼ nastaviť začiatok vykurovacieho/úsporného režimu.
- ▶ Teplotu nastaviť tlačidlom ▲ / ▼.
- ▶ Stláčať Prog-tlačidlo (5) do zobrazenia **SEt**.
- ▶ Stlačiť Set-tlačidlo (17) pre uloženie nastavenia.

### 3.3.3 Nastavenie dovolenkového programu

- ▶ Stlačiť tlačidlo dovolenka  (18). Bliká ukazovateľ hodín.
- ▶ Držať stlačené Day-tlačidlo (4) a tlačidlom ▲ / ▼ nastaviť počet dní do začiatku dovolenkového programu (max. 99 dní – začiatok programu o polnoci, preto nezarátať aktuálny deň). Bliká ukazovateľ minút.
- ▶ Znova držať Day-tlačidlo (4) a tlačidlom ▲ / ▼ nastaviť počet dovolenkových dní (max. 99 dní – koniec programu o polnoci, zarátať deň návratu, ak sa v tento deň nemá vykurovať).
- ▶ Teplotu nastaviť tlačidlom ▲ / ▼.

- ▶ Stlačiť Set-tlačidlo (17) pre uloženie nastavenia. Ukazovateľ zobrazí .

Prerušenie dovolenkového programu:

- ▶ Podržať stlačené tlačidlo dovolenka  (18) na viac ako 2 sekundy.

### 3.3.4 Obnovenie základného nastavenia (19)

- ▶ Stlačiť Reset-tlačidlo (19). Ukazovateľ času bliká a zostane stáť. Do nastavenia aktuálneho času reguluje TRZ 12-2 dlhodobo priestorovú teplotu na 21 °C.

### 3.3.5 Odborná úroveň

#### Prispôsobenie priestorového snímača

Prispôsobovanie priestorového snímača mení ukazovateľ teploty. Hodnota môže byť korigovaná  $\pm 3$  K (°C):

- ▶ V automatickej prevádzke stlačiť súčasne Set-tlačidlo (17) a tlačidlo  na dlhšie ako 2 sekundy. Ukazovateľ teploty **0.0** °C (základné nastavenie).
- ▶ Držať stlačené Set-tlačidlo (17) a uvoľniť tlačidlo .


- ▶ Nastaviť prispôsobenie priestorového snímača tlačidlami  / .
- ▶ Stlačiť Set-tlačidlo (17) pre uloženie nastavenia.


#### Nastavenie spínacej diferencie

Spínacia diferencia môže byť nastavená na  $\pm 1$  K (°C) alebo  $\pm 0,5$  K (°C):


- ▶ V automatickej prevádzke stlačiť súčasne Set-tlačidlo (17) a Hour-tlačidlo (3) na dlhšie ako 2 sekundy a držať stlačené. Ukazovateľ teploty **H 1.0** °C (základné nastavenie).
- ▶ Nastaviť spínaciu diferenciu tlačidlami  / .
- ▶ Stlačiť Set-tlačidlo (17) pre uloženie nastavenia.

Dodatek/Příloha/Príloha/Függelék/Dodatek/Dodatak/  
Pielikums/Lisa/Priedai/Приложение







2




3




4




5




7




6




8




9



11



10



12

Prog	t	°C	1	2	3	4	5	6	7
P1	6:00	21 ° C	X	X	X	X	X	X	X
P2	22:0 0	18 ° C	X	X	X	X	X	X	X
P3	6:00	21 ° C	X	X	X	X	X		
P4	22:0 0	18 ° C	X	X	X	X	X		
P5	8:00	21 ° C						X	X
P6	23:3 0	18 ° C						X	X









Robert Bosch spol. s r.o.  
divízia Junkers  
Kutlíkova 17  
SK- 852 50 Bratislava

**servisné informácie**  
**0905 209911**  
**0905 209922**  
e-mail: [junkers.slovakia@sk.bosch.com](mailto:junkers.slovakia@sk.bosch.com)  
web: [www.bosch-thermotechnik.sk](http://www.bosch-thermotechnik.sk)